

# Rendszerállapot riport

Lemezhasználat							
Összes				Szabad			
315,05 GB				12,35 % (38,91 GB)			
Automatizálás állapota							
A folyamat talán elakadt		Több, mint 3 napja vége			Több, mint 7 napja vége		
Típus							
SCHEDULER							
Daily maint.							
Akkumulátorok hibás hőmérséklet szenzorral							
Házi szám	Partner házi száma	Gyári szám	Megnevezés				
C20		6138712002	48V 4 PzW 560 +EU+W DIN 320/50 Rema				
C21	310	6138712003	48V 4 PzW 560 +EU+W DIN 320/50 Rema				
Hibás gyári számú akkuk							
ID	Gyári szám						
3483	nem látható						
3526	B-1.023.519						
3837	?100715815						
23845	BUDAÓRS						
26650	20222301, 02, 3						
26720	7971226001,						
Akkuk hibás időbélyeggel							
Házi szám	Partner házi száma	Gyári szám	Megnevezés	Utolsó kiolvasás	Ciklusok száma	Alapértelmezett időbélyeg hibák száma	Időbélyeg hibák száma
		000000000223579	48V 4 NXS 560 +W	2026-02-03 09:42:00	44	1	3
		000000000231411	24V NXS166 BATCH +W	2020-04-01 05:09:00	4 107	6	0
Lejárt szerződések							
Szerződés ID	Belső szerződés szám	Szerződés lejárata	Partner neve	Akkuk száma			
1	ABC-123	2019-05-31	Minta Acélgéár Kft.	176			
4	ABC-234	2020-07-01	Példa Zrt.	40			
Inaktív felhasználók							
ID	Keresztnév	Vezetéknév	E-mail	Utolsó bejelentkezés dátuma	E-mail megerősítés dátuma	Bejelentkezés engedélyezett	Riportokat kap
1	Attila	Acél	attila.acei@mintaacel.hu	2017-11-14 10:30:12		✘	☑
2	Henrik	Zsinnyegő	enrique@zsinnyegonetwork.hu	2021-11-11 15:27:11	2020-09-12 17:23:26	☑	✘

## Lemezhasználat

Az összes és rendelkezésre álló háttértár összevetése

## Automatizálás állapota

Különböző rendszerfolyamatok állapotáról jelez vissza (pl.: SCHEDULER - feladat ütemező, DB\_BACKUP - adatbázis biztonsági mentés, Wi-IQ import, stb.).

- *A folyamat talán elakadt:* a folyamat elkezdődött ezen a héten, de még nem futott le
- *Több, mint 3 / 7 napja vége:* 3 / 7 napja lefutott a folyamat, és a következő indult el

### Akkumulátorok hibás hőmérséklet szenzorral

Olyan, legalább két ciklussal rendelkező akkumulátorok, melyek legutóbbi 10 teljes ciklusából legalább két alkalommal -20 °C vagy 100 °C (kisütés kezdeti vagy kisütés végi vagy töltés kezdeti vagy töltés végi) hőmérséklet került rögzítésre

### Hibás gyári számú akkuk

Olyan akkumulátorok, melyek gyári száma tartalmaz az angol ábécé kis- illetve nagy betűin, számokon, szóközön, alulvonáson, kötőjelen és / jelen kívüli karatert is tartalmaz

### Akkuk hibás időbélyeggel

A ciklus (kisütés kezdeti vagy kisütés végi vagy töltés kezdeti vagy töltés végi) időbélyege 2016-01-01 00:00:00 (*alapértelmezett időbélyeg hiba*) vagy "jövőbeli" (*időbélyeg hiba*)

### Lejárt szerződések

Lejárt szerződések, amelyekhez legalább egy akkumulátor tartozik

### Inaktív felhasználók

Felhasználók, akik

- több, mint egy hónapja jelentkeztek be, vagy
- nem erősítették meg az e-mail címüket, vagy
- sosem jelentkeztek be

Változat #2

EnerSys Admin hozta létre 25 február 2026 14:10:25

EnerSys Admin frissítette 25 február 2026 16:17:34